



Проверено 14.06.2026, 14:42

X5 XDRIVE25D, 2015

Госномер	В815НТ977
Тип двигателя	Дизельный
VIN	X4ХКТ294400К21699
Номер двигателя	32589055
Год производства	2015
Мощность двигателя	218 л.с. / 160 кВт
Категория ТС	В
Объем двигателя	2993 куб. см
Руль	Левый
Дубликат ПТС	Не выдавался
Цвет	Белый Металлик
Тип ПТС	Бумажный ПТС
Модель двигателя	N57D30A

Фото автомобиля



Сводные данные



Дубликат ПТС не выдавался

Ограничения на регистрацию — нет ответа от источника

Не числится в розыске или угоне по данным ГИБДД

2 владельца ¹

Физическое лицо — собственник ¹

11 лет 1 месяц — общий срок эксплуатации ¹

9 лет — последний период владения ¹

Нет случаев ДТП

В наших источниках нет данных о расчетах ремонтных работ.

124 230 км — последнее показание пробега

Скрутки пробега не обнаружено

Не использовалось в качестве такси
 Не находится в залоге
 Нет арбитражных дел
 География событий
 2 отзывные кампании
 Нет случаев обращения к дилерам и СТО
 VIN номер успешно прошел проверку
 Не использовалось в коммерческих целях
 Не приобреталось в лизинг
 Нет объявлений о продаже
 Не было утилизировано
 1 полис ОСАГО
 Рыночная стоимость не определена — нет ответа от источника
 3 записи о техосмотре
 1 таможенная декларация
 Нет штрафов в истории ТС
 Нет неоплаченных штрафов
 Не было внесения изменений в конструкцию

Ограничения



Нет ответа от источника. Мы пытались получить данные, но источник так и не ответил.

Розыск



ТС не числится в розыске или угоне по данным ГИБДД

Периоды владения



Общий срок эксплуатации: 11 лет 1 месяц

Количество периодов: 2

№	Период и срок владения	Тип владельца	Последнее действие
1	26.02.2015 - 21.03.2017 2 года 23 дня	Физическое лицо	Прекращение регистрации
2	23.05.2017 - по настоящее время 9 лет 22 дня	Физическое лицо	Внесение изменений в регистрационные данные: В связи с получением ГРЗ

ДТП



Не найдены записи о ДТП

Расчет ремонта в страховых компаниях



Расчет ремонтных работ в страховых не производился


Пробег



Есть данные о пробеге

№	Дата фиксации	Источник	Пробег	Примечание	Номер периода владения
1	23.04.2018	Из диагностических карт	86 500 км	Физическое лицо	2
2	27.04.2020	Из диагностических карт	118 000 км	Физическое лицо	2
3	24.04.2021	Из диагностических карт	124 230 км	Физическое лицо	2

Пробег (тыс. км)



1

2

Владелец физическое лицо

Владелец не определен

Такси



ТС не использовалось в качестве такси

Залоги



Не находится в залоге. Ни один из наших партнеров не подтвердил наличие залога

Арбитражи



Нет арбитражных дел

География событий



География событий не определена

Отзывные кампании



Участвовало в отзывных кампаниях

Количество кампаний: 2

Изготовитель	Марка / модель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"	BMW / 1 (серия F21/F22),3,3 (серия F34),5,5 (серия F07),5 (серия F10),5 (серия F11),6,6 (серия F06),6 (серия F12),6 (серия F13), 7 (серия F01),7 (серия F02),BMW X6 (серия F16),X1 (серия E84),X3 (серия F25),X4 (серия F26),X5 (серия F15)
Причина отзыва	Причиной отзыва транспортных средств марки BMW серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34 и серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36 является то, что, возможно, радиатор системы рециркуляции отработавших газов недостаточно надёжен для работы на протяжении всего срока службы автомобиля. Последствиями может стать негерметичность радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламенение отложения. Это может вести к локальному обгоранию системы выпуска.
Работы и рекомендации	На транспортных средствах будет проведена проверка и, при необходимости, будут заменены радиатор системы рециркуляции отработавших газов и дифференцированная система выпуска.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"	BMW / X5 (серия F15)
Причина отзыва	На некоторых автомобилях BMW с дизельным двигателем N57T/ N57Z радиатор системы рециркуляции отработавших газов может стать негерметичным. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламеняемые отложения. Это может вести к локальному обгоранию дифференцированной системы впуска вплоть до возгорания.
Работы и рекомендации	На всех транспортных средствах будет проведена проверка даты изготовления радиатора системы рециркуляции отработавших газов и, при необходимости, замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов. В дополнение будет проведена проверка функционирования датчиков давления и, при необходимости, замена системы впуска.

История обслуживания у дилера и СТО



Нет случаев обращения к дилерам и СТО

Проверка контрольного символа VIN



VIN номер успешно прошел проверку

Коммерческое использование



ТС не использовалось в коммерческих целях

Лизинг



ТС не приобреталось в лизинг

Объявления



Нет объявлений о продаже

Утилизация



ТС не было утилизировано

Полис ОСАГО



Есть данные о полисах ОСАГО

Количество полисов: 1

Срок действия полиса	Серия/номер полиса	Статус полиса	Страховая компания
28.04.2026 — 27.04.2027	XXX/0642444096	Действующий	Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория"

Полис был действителен на дату

14.06.2026

Данные актуальны на 12.06.2026

Рыночная стоимость



Нет ответа от источника. Мы пытались получить данные, но источник так и не ответил

Техосмотры



На ТС зарегистрированы диагностические карты

Количество записей ТО: 3

№	Период действия	Номер ДК	Регномер	Тип документа
1	24.04.2021 — 24.04.2023	095321022100137	A444XC777	—
2	27.04.2020 — 28.04.2022	104090012002613	A444XC777	—
3	23.04.2018 — 24.04.2020	052360031802676	—	—

Таможня



ТС проходило таможенное оформление

Количество деклараций: 1

Дата декларации	Заявленная цена	Страна вывоза	Пробег
18.01.2015	—	—	0 км

Утилизационный сбор

Нет данных об оплате

Штрафы



Штрафы не найдены

Изменение конструкции ТС



ТС не имеет технических изменений