

Обновлено 22.04.2024, 11:50



Тойота Камри, 2018

Госномер:	C758E0799 (актуальный)
VIN:	XW7BZYHK60S100359
Год производства:	2018
Категория ТС:	B
Руль:	Левый
Цвет:	Белый Перламутр
Модель двигателя:	2GR
Тип двигателя:	Бензиновый
Номер двигателя:	K506107
Мощность:	249 л. с. / 183.1 кВт
Объем двигателя:	3 456 куб. см
Дубликат ПТС:	Не выдавался
Номер ПТС	780У849883
Тип ПТС:	Бумажный
Номер СТС:	77 58 № 737211

Сводные данные



Возможные госномера — C758E0799 (актуальный)

Дубликат ПТС не выдавался

Нет ограничений по данным ГИБДД

Не числится в розыске или угоне по данным ГИБДД

1 владелец

Собственник не определен – получаем данные

5 лет 11 месяцев – общий срок эксплуатации

5 лет 11 месяцев – последний период владения

Нет случаев ДТП по данным ГИБДД

Последний пробег не определен

Скрутки пробега не обнаружено

Не использовалось в качестве такси

Не находится в залоге

Нет арбитражных дел

География событий: г Москва

1 отзывная кампания

Нет случаев обращения к дилерам и СТО

VIN номер успешно прошел проверку

Не использовалось в коммерческих целях

Не приобреталось в лизинг

Нет объявлений о продаже

Не было утилизировано по данным ГИБДД

Полис ОСАГО – получаем данные

3 144 000 ₽ – рыночная стоимость

Нет записей о техосмотрах

Нет данных о прохождении таможенного оформления

6 штрафов в истории ТС

Нет неоплаченных штрафов

Не было внесения изменений в конструкцию

Проверено 22.04.2024, 11:42

Ограничения ГИБДД



Нет ограничений по данным ГИБДД.

Проверено 22.04.2024, 11:42

Розыск



ТС не числится в розыске или угоне по данным ГИБДД.

Проверено 22.04.2024, 11:42

Периоды владения



Общий срок эксплуатации: 5 лет 11 месяцев.

№:	Период и срок владения:	Тип владельца:	Последнее действие от ГИБДД:
1.	02.05.2018 — по настоящее время (5 лет 11 месяцев 20 дней)	Физическое лицо	Регистрация новых, произведенных в России или ввезенных в Россию бывших в эксплуатации, в том числе временно на срок более 6 месяцев, испытательной техники

Проверено 22.04.2024, 11:42

ДТП



После запроса в АИУС ГИБДД записи о дорожно-транспортных происшествиях не найдены.

Проверено 22.04.2024, 11:44

Пробег



Информация о пробеге ТС отсутствует у официальных дилеров и не фиксировалась при прохождении ТО.

Проверено 22.04.2024, 11:44

Работа в такси



ТС не использовалось в качестве такси.

Проверено 22.04.2024, 03:00

Залоги



ТС не находится в залоге. Ни один из наших партнеров не подтвердил наличие залога.

Проверено 22.04.2024, 11:42

Арбитражи



Нет арбитражных дел

Проверено 22.04.2024, 11:43


География событий



Есть география событий.

Количество событий: 1.

№:	Дата:	Регион/Город:	Событие:
1.	02.05.2018	г Москва / г Москва	—



Проверено 22.04.2024, 11:42

Отзывные кампании



ТС участвовало в отзывных кампаниях.

Количество кампаний: 1.

№:	Изготовитель	Марка / модель	Причина отзыва	Работы и рекомендации
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР".	TOYOTA /CAMRY	Автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности. В силу наличия внутреннего напряжения материала или из-за особенностей изготовления крыльчатки,	На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнено обновление программного обеспечения ЭБУ распределения питания.

при котором происходит длительное испарение растворителя, возможно возникновение поверхностного растрескивания крыльчатки. В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации. В отдельных случаях крыльчатка может деформироваться таким образом, что может произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что, в свою очередь, может повлиять на работоспособность топливного насоса. В случае нарушения работоспособности топливного насоса возможно включение индикации на панели приборов неисправности двигателя и других предупреждающих индикаторов, возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако, в отдельных ситуациях, возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации.

Новость об отзывной кампании

Проверено 22.04.2024, 11:42

История обслуживания у дилеров и СТО



Нет случаев обращения к дилерам и СТО.

Проверено 22.04.2024, 11:44

Проверка контрольного символа VIN



VIN номер успешно прошел проверку.

Проверено 22.04.2024, 11:44

Коммерческое использование



ТС не использовалось в коммерческих целях.

Проверено 22.04.2024, 11:41

Лизинг



ТС не приобреталось в лизинг.

Проверено 22.04.2024, 11:43

Объявления



Нет объявлений о продаже.

Проверено 22.04.2024, 11:41

Утилизация



ТС не было утилизировано по данным ГИБДД.

Полис ОСАГО



У источника данных в настоящий момент профилактические работы. Нам не удалось получить данные полиса ОСАГО. В течение суток мы будем пытаться получить информацию и, в случае успеха, добавим ее в отчет. — получаем данные

Проверено 22.04.2024, 11:42



Рыночная стоимость

Расчёт стоимости из объявлений о продаже.

Рыночный диапазон стоимости ТС: от 2 666 000 до 3 621 000 ₽

Оптимальная стоимость ТС: 3 144 000 ₽



Тойота Камри, 2018

Информация проверяемого ТС.


Седан, Автомат, Бензин, 3.456 л, 249 лс, Передний привод, Левый руль

Оптимальная цена: 3 144 000 ₽

Пробег: 112 501 км

Город: г Москва

Владельцы: 1 владелец



- Частные предложения
- Оцениваемый автомобиль

Проверено 22.04.2024, 11:42

Техосмотры



На ТС не зарегистрировано ни одной диагностической карты.

Проверено 22.04.2024, 11:42

Таможня



Нет данных о прохождении таможенного оформления.

Проверено 22.04.2024, 11:44

Штрафы



Обнаружены штрафы. Все оплачены.

Общее количество штрафов:	6
Неоплаченные:	0
Оплаченные:	6
Не требующие оплаты:	0
Общая сумма штрафов:	8 500 ₽
Сумма неоплаченных:	0 ₽
Сумма оплаченных:	8 500 ₽

1.

Дата:	14.12.2022
Сумма:	5 000 ₽
Статус оплаты:	Оплачен
Статья:	12.12 Ч.3 - Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи
Инициатор:	УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
Описание:	Оплата штрафа по постановлению 18810577221214092584 от 14.12.2022

2.

Дата:	18.09.2022
-------	------------

Сумма: 1 000 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Статья: 12.6 - Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах

Инициатор: УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Описание: Оплата штрафа по постановлению 18810577220918609990 от 18.09.2022

3.

Дата: 05.07.2022

Сумма: 500 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Статья: 12.9 Ч.2 - Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

Инициатор: УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Описание: Оплата штрафа по постановлению 18810577220705467439 от 05.07.2022

4.

Дата: 12.12.2021

Сумма: 1 000 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Статья: 12.12 Ч.1 - Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи

Инициатор:

Описание: Оплата штрафа по постановлению 18810577211212935011 от 12.12.2021

5.

Дата: 14.10.2021

Сумма: 500 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Статья: 12.9 Ч.2 - Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

Инициатор: УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Описание: ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810177211014566131

6.

Дата: 31.01.2021

Сумма: 500 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Статья: 12.9 Ч.2 - Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

Инициатор: Центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Описание: ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810150210131370859

Проверено 22.04.2024, 11:44

Изменение конструкции ТС



Не было внесения изменений в конструкцию ТС.